LAKE LANE
HALLIFORD DRIVE
GOODACRES
CHURCHILL HOUSE
RAILWAY LINE
No 1
No 3
No 5
No 6
No 8
No 10
Nos 14–16
Nos 18–20
Nos 22–24
Nos 26–28
Tactile
TMH
MH UTL CL 4.61
MH CL 4.68 IL 3.33
MH CL 6.05 IL 4.70
MH CL 5.53 IL 3.48
MH CL 6.85 IL 5.74
MH CL 7.74 IL 6.04
MH CL 7.25 IL 6.12
MH CL 7.40 IL 6.35
MH UTL CL 6.17
MH UTL CL 5.15 (Broken Cover)
Catchpit CL 6.51 Pit 4.86 IL in 5.16 IL out 5.06
Catchpit CL 8.22 Pit 6.77 IL in 7.02 IL out 6.99
Catchpit CL 8.94 Pit 7.63 IL in 8.44 IL out 7.89
Bushes Ht 4.0
Hedge Ht 4.0
Hedge Ht 2.0
Hedge Ht 1.5
Hedge Ht 1.0
Shrubs Ht 1.0
Fence Change
Adjoined Connection
Overgrown
Tarmac
Concrete
Brick Setts
Paved
Grass
Gravel
Coarse
Kerb
Channel
Edge
Ramp
Step
Slope
Crossing
Entrance
Footway
Verge
Junction
Access
Drive
Path
Track
Road
Lane
Wall
Fence
Hedge
Trees
Bushes
Shrubs
Ditch
Culvert
Manhole
Catchpit
Gully
Inspection Cover
Post
Pole
Light
Sign
Bollard
Kerb
Edge
Step
Ramp